



# Problemas e alternativas para gerenciamento de redes antigas



Liane M R Tarouco
Leandro M Bertholdo
Cesar Loureiro
Lucas Arbiza
UFRGS



### Resumo


- Existem backbones de redes que já completaram 20 anos e embora as tecnologias óticas, em especial, tenham usualmente alto MTBF, acidentes, necessidade de alteração de topologia ocorrem ao longo do tempo.
- No que tange aos equipamentos da rede, componentes envelhecem, são obsoletados pelos fornecedores e quando há necessidade de substituição pode ocorrer falta de peças.
- Novos protocolos passam a ser usados e equipamentos mais antigos precisam ser atualizados ou descartados.







### Evolução da rede na UFRGS



## Algumas estatísticas sobre a situação das redes a nível global



350 participantes da pesquisa

Dimension Data Barometer Report Network 2015

© Dimension Data 2009-2015

### Países participantes


Austrália	84	Malásia 13
Áustria	1	México 10
Bélgica	6	Holanda 9
Brasil	1	Nova Zelândia 4
Chile	5	Nigéria 1
República Tcheca	20	Portugal 1
França	15	Arábia Saudita 1
Alemanha	30	Singapura 3
Índia	4	África do Sul 27
Itália	8	Espanha 15
Quênia	17	Suíça 3
Luxemburgo	4	Tailândia 34

### Ciclo de vida e riscos

Status	Tempo	Riscos
Atual (Current)	0-3	Período de instalação quando bugs podem surgir e questões de estabilidade são percebidas Equipes aprendem novas funcionalidades
Envelhecendo (ageing)	3-5	Aumento nos custos de manutenção Redução no suporte (correções de software)
Obsoleto	> 5	Falta de peças sobressalentes Suporte inexistente ou limitado

### Situação dos equipamentos


- Redução na taxa de atualização
- Equipamentos obsoletos em uso por tempo maior
- Tolerância a equipamentos obsoletos: cerca de 10%



Fonte: Network Barometer Report 2015

### A situação nos continentes

Redução na taxa de atualização de equipamentos no setor público na América



Fonte: Network Barometer Report 2015

### Ciclo de vida da tecnologia

- Os dados mostram que as organizações estão atualizando dispositivos obsoletos
- Mas há uma tendência clara de manter em uso dispositivos velhos por mais tempo do que o esperado.
  - Preferência por substituição de equipamentos obsoletos que não tenham mais suporte
  - Pressão por redução de custos posterga atualização de outros dispositivos
  - Surgimento de SDN que pode estar levando as organizações a "esperar para ver" antes de selecionar e implementar a nova tecnologia






### Caso 1 – Roteador TCHEPOA


- •CISCO AGS+
- •Instalação 12 de março de 1993
  - Alto MTBF
- Defenestrado após 2000
  - •Limitações de velocidade dos interfaces
  - Incapacidade de tratar elevado número de rotas BGP



### Caso 2 – Rede METROPOA

- Switch ATM IBM 8260
- •Instalado em 1998
  - •MTBF muito alto (maior do que um ano)
- •Defenestrado em 2010
  - Obsolescência da tecnologia
     ATM
  - Falta de interface Giga
  - Suporte SDH





Fonte: Network Barometer Report 2015

### Análise das falhas dos dispositivos de rede

- Aumento na proporção de falhas de hardware e software desde 2013
- A maioria dos incidentes ainda são causadas por fatores que estão fora dos termos de um contrato de serviços de suporte convencional.
  - Telecom
  - •Erros de configuração
  - •Ambiental (energia, resfriamento, inundações etc...)
  - •Dispositivos atuais consomem mais tempo para reparar que os dispositivos envelhecimento e obsoletos.
  - •Monitoramento remoto e gerenciamento automatizado reduziu drasticamente o tempo para solucionar problemas e reparar os dispositivos

### Falhas críticas

- Os dispositivos de acesso sem fio com erros de configuração críticos que expõem problemas de segurança
  - acesso não autorizado
  - controles de segurança e de tráfego



- Falta de autenticação centralizada
- Falta de política centralizada para gerenciar e auditar alterações de configuração
- Padrões de configuração & boas práticas -> duração e impacto das interrupções



### Quem falha mais?


Limitando a problemas de hardware e software

- Equipamentos envelhecendo: 0,41% mais do que os atuais
- Equipamentos obsoletos: 0,36 % menos do que os atuais
- Aponta necessidade de monitoração dos equipamentos envelhecendo



 Explica tendência de manter equipamentos obsoletos

### MTTR – Mean Time To Repair



Equipamentos atuais falham mais e levam mais tempo para correção



### Obsolescência e vulnerabilidade

- Com o tempo as vulnerabilidades vão sendo descobertas e dirimidas (mais alertas) mas kits de exploração surgem para as vulnerabilidades conhecidas
- •Equipamentos mais antigos já receberam patch e seriam mais seguros
- Mas suporte para prover patch pode deixar de existir após o fim do prazo de suporte do fornecedor

Ano	Dispositivos com ao menos uma vulnera- bilidade (%)
2010	73
2011	75
2012	67
2013	74
2014	60



## Obsolescência e novos protocolos e funcionalidades

•Suporte a mobilidade e Internet das Coisas


•Power over Ethernet	<b>⇒</b> 65 %
<ul> <li>Acesso gigabit Ethernet para possibilitar</li> <li>velocidades altas (802.11n/ac)</li> </ul>	<b>⇒</b> 25 %
•Uplink de 10 gigabit	⇒ 37 %

#### •IPv6

- •Suporte 21 %
- •Requer upgrade 48%




### 80/20 inversão com fio – sem fio



### Caso 3 – Rede sem fio

- •Substituindo bases WIFI por modelos Power over Ethernet
- Obstáculos à IPv6



### Infraestrutura Óptica


- •Existem algumas degradações que não percebemos
- •Alguns cabos ópticos já estão teoricamente envelhecidos
- •Tempo de vida esperado era de ~20 anos
  - •Como se encontram estes cabos?
  - •Primeira rede óptica da UFRGS é de ~1993

### Como testar


- •Bibliografia apresenta na maioria problemas de tração
  - •Resistencia da capa, gel, camada plastica
- Exemplo
  - Deixar a fibra exposta ao sol por alguns meses
  - Envelhecimento em laboratório
    - •15 dias a 70°C
    - •7 dias de estresse térmico a 80°C
    - •5 semanas a 80°C e 94% de umidade relativa
  - Teste de Resistência (strength testing);
  - •Força de desencapamento (strip force), influência da cor da capa da fibra na resistência ao desencapamento;
  - •Fadiga: quatro valores de tensão utilizados variando de 25%/min. a 0,025%/min.;

### O que esperávamos encontrar...

Ressecamento do revestimento externo




Soltura do Revestimento




### O que esperávamos encontrar

**Rachaduras** 



### Descamação na parte mais externa



### Plano de testes

- •Realizar um comparativo entre uma fibra nova (2014) e antiga (1996)
- Verificando visualmente (proteção externa, revestimento e fibra)
- Teste do revestimento externo
- Análise quimica se necessária

### Teste do Revestimento externo

Revestimento externo apresenta alguma fadiga

Video

http://penta3.ufrgs.br/video-tirar-capa-fibra.mp4


### Inspeção visual

- Utilizado um microscópio de varredura
  - •Microscópio óptico é insuficiente para analisar o material
  - Precisávamos de aumentos de 100-5.000 vezes
  - •Uso de feixe de elétrons
  - Possivel problema em analisar material dielétrico (fibra)
  - Agradecimento ao pessoal do centro de Microscopia da UFRGS


(http://www.ufrgs.br/cme/)


### O Processo de visualização







### Processo de visualização





### Visão inicial da amostra de 2014






### Análise da superfície


### Fibra de 2014




### Fibra de 1996




### Análise de superfície da fibra de 2014




# Análise de superfície da fibra de 1996 (sombra) – bolhas de 1 micra




# Análise de superfície da fibra de 1996 (sol) – bolhas de 10 micra




### Análise de corte (fibra de 2014) 1 micra




# Capa externa (revestimento) da fibra de 2014




### Corte da fibra de 1996 (10 micra)




### Corte da Fibra de 1996 (10 micra)



# Corte da fibra de 1996 – 3 micra – próximo ao nucleo (somente restos de material)



# Fibra de 1996 – clivado – 20 micra – amostra ficou com resíduo de carbono do suporte



### Obsolescência de fibra

- Após 20 anos o cabo tem danos mínimos
- Sem grandes alterações na atenuação da fibra
- Sem maiores problemas de tração registrados no manuseio
- Gel de proteção bastante ressecado mas ainda viscoso (fibra geleada)